

黒潮町内通学路の対策箇所一覧表

番号	校区	路線名	箇所名・住所等	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	拳ノ川小学校	町道荷稻拳ノ川線	黒潮町荷稻・拳ノ川	地山からの落石が懸念される	山留工(L=260m)	黒潮町
2	拳ノ川小学校	町道拳ノ川若山線	黒潮町拳ノ川	全体的に幅員が狭い	道路改良(L=1,400m)	黒潮町
3	伊与喜小学校	町道伊与喜学校東線	黒潮町伊与喜	全体的に幅員が狭い	安全対策として維持管理を適宜実施	黒潮町
4	佐賀小学校	県道中土佐佐賀線	黒潮町佐賀	交差点部の見通しが悪い	隅切りの改良	道路管理者(高知県)
5	佐賀小学校	県道中土佐佐賀線	黒潮町佐賀	交通量が多く、歩道が狭い	グリーンラインの設置	道路管理者(高知県)
6	上川口小学校	国道56号線	黒潮町上川口	国道を児童が横断する際、危険が伴う	横断歩道の補修 注意喚起看板設置を検討	高知県警
7	南郷小学校	町道鞭線	黒潮町浮鞭	道路と隣接地の段差	段差の解消	黒潮町
8	田ノ口小学校	国道56号線 県道中村下田ノ口線	黒潮町下田ノ口	歩道がなく危険 横断歩道の白線が消えている	歩道新設を含めた交差点改良	道路管理者(国) 道路管理者(高知県)
9	田ノ口小学校	町道緑野西線	黒潮町下田ノ口	幅員が狭い	道路改良(L=110m)	黒潮町
10	田ノ口小学校	国道56号線	黒潮町下田ノ口	見通しが悪い	押しボタン信号を定周期信号に改良 横断歩道の増設	高知県警
11	田ノ口小学校	町道下田の口中央線	黒潮町下田ノ口	ボックスカルバート内が暗い	照明の設置	高知県
12	三浦小学校	町道土橋線	黒潮町出口	見通しが悪い	道路改良(L=80m)	黒潮町
13	三浦小学校	県道出口古津賀線	黒潮町出口	通学路に歩道がない	歩道の増設(L=470m)	道路管理者(高知県)